

Ampèremètre direct

Utilisable en alternatif et en continu

Il est raccordé en série sur une des phases d'alimentation du moteur.


Il indique l'intensité du courant absorbé

Calibre adapté à la mesure
(voir plaque à borne)

Choisir le bon appareil:

Ampèremètre sur transformateur de courant:
utilisable en alternatif uniquement

Ampèremètre sur shunt:
utilisable en courant continu seulement



Voltmètre


1- Choisir la nature du courant AC ou DC

2- Puis le calibre


Prendre des précautions:

- gants,
- lunettes,
- tapis isolant


pour les tensions supérieures à 48 V AC



Fréquencemètre



Wattmètre ou varmètre



Phasemètre

Il permet de connaître le facteur de puissance

Mesure

