


Consignation pluri-technologique




Séparation des énergies



Il faut penser à toutes les énergies




1- Consignation électrique



2- Purge du circuit




La consignation électrique coupe l'alimentation hydraulique car la pompe actionnée par un moteur électrique est arrêtée





Ecolpap

**Il est possible que le circuit hydraulique soit resté sous pression
il faut donc prévoir le retour à la bête**



Ecolpap

désaccoupler le circuit sous pression
pour mettre un bouchon sur l'alimentation et
mettre la chambre arrière à la bâche
peut être dangereux ou
impossible selon le type de raccords (anti retour)





Ecolpap


Il faut donc manoeuvrer le vérin afin de mettre la chambre arrière à la bâche

en forçant le préactionneur pour mettre la chambre arrière à la bâche


Puis couper la tension pour arrêter la pompe



La pompe arrêtée par coupure de l'énergie électrique du moteur d'entrainement ne délivre plus de débit dans le circuit.





le préactionneur au repos retrouve la case centrale
les 2 chambres sont donc sans pression.





Ecolpap

On peut vérifier en forçant à la main le tiroir du distributeur: aucun mouvement du vérin ne doit se produire, par son propre poids le vérin doit être en position basse, sauf si le gommage est trop important



**Désaccoupler le préactionneur permet d'être sur.
Boucher les circuit pour éviter les impuretés dans le circuit.
attention on ne pourra pas manoeuvrer le vérin
s'il y a des bouchons.**

Consigner n'est pas toujours simple



Fin

Production
LGM

