



ECOLE PAP


Offert par LGM et A. Peyrache



Pour naviguer et obtenir la table des matières

Touche F5

CÂBLAGE


SADT






CONVOYEUR DE BRIQUETTE


MOTEUR DU TAPIS N°1




CONDITIONNEUR DE BRIQUETTE




Vérin poussoir





Vérin plaqueur
5-1A2




Vérin soudure




Soufflage







CÂBLAGE





3~ 50 Hz









Conditions initiales














ACTIONNEURS ELECTRIQUES



Associé au groupe fonctionnel 2
vérin tiroir







Conditions initiales




Alimentation
des sorties TSX 17
24 VAC

Alimentation des
communs de sortie




C0
C1
C2
C3
C4/7
C8/11
C0/1
C2
C3/4
C5



Sorties

Préactionneurs: bobines
Voyants




Moteur du tapis N°2
(tapis à chaîne)






Vérin poussoir




Vérin plaqueur


5-1A2









Soufflage








Implantation sur la machine







455




I0,1



455


I0,2 0 I0,3
auto manu

I0,20



I0,21

I0,4



DOCUMENT N°1

